

와부체육문화센터 수영장 준공 이후 개선사항

와부체육문화센터에서는 수영장 시설 개선공사(4.5.~6.18.) 이후 수영장 시범운영 및 고객 VOC 접수를 통해 불편사항 등을 지속적으로 개선 중에 있습니다.



<화장실 개선 전>



<화장실 개선 후>



<샤워장 개선 전>




<샤워장 개선 후>




<탈의실 개선 전>



<탈의실 개선 후>



<유아풀 상부 벽부 타일 보수 전>



<유아풀 상부 벽부 타일 보수 후>



<수영장 바닥 데크 타일교체 전>



<수영장 바닥 데크 타일교체 후>



<수영장 계단 보강 전>



<수영장 계단 보강 후>



<오버플로우 배관 교체 전>




<오버플로우 배관 교체 후>




<전층 노후 스위치 교체>




<1~2층 노후 콘센트 교체>





<1~2층 화장실 전등(확장형, 다운라이트 3인치)교체 >



<유아풀 전등 교체>



<버블탕 벽부 감성등 설치>



<남녀 탈의실 전등(확장형 다운라이트 3인치 및 평판등) 교체>