



[별지 제4호 서식]

유기시설 또는 유기기구 안전성검사 결과 통보서

검사구분	<input type="checkbox"/> 허가전검사 <input checked="" type="checkbox"/> 정기검사 <input type="checkbox"/> 재검사			
업체명	남양주도시공사(아쿠와조이)	사업자 등록번호	132-82-08095	
대표자	이계문	차기검사 신청기간	2026년 1월 ~ 검사 만료일 전	
주소	경기도 남양주시 다산지금로 51-47, 지하 1층 아쿠와조이	전화번호	031-560-1531	
검사인원	소속	성명	분야	비고
검사책임자	새 안전보건진흥원	이무현	기계	-
검사요원	새 안전보건진흥원	김승호	산업안전	-
검사장비	검사장비명		측정범위	
	절연저항계		0MΩ - 2000MΩ	
	접지저항계		0 - 2000Ω	
	전압계		0 - 600V	
	버니어 캘리퍼스		0mm - 150mm	
<p>관광진흥법 제33조 제1항 및 동법시행규칙 제40조의 규정에 의하여 상기와 같이 유기시설 또는 유기기구를 검사하였습니다.</p> <p style="text-align: right;">검사완료일: 2025년 03월 21일</p> <p style="text-align: right;">검사책임자: 이무현 (인)</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">사단법인 안전보건진흥원 직인</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				

위 성적서는 KOLAS 공인검사성적서와 무관합니다.




[별지 제6호 서식]

2025년 허가전검사 정기검사 재검사 결과

업체명: 남양주도시공사(아쿠와조이)

일련 번호	유기시설 또는 유기기구명	검사 결과	검 사 의 건	비고
1	바디슬라이드 1 (트윈) (대표기구명: 바디슬라이드)	적합 (개선필요)	1. 슬라이드 FRP 파손(조치 완료) 2. 공통사항 참조	-
2	바디슬라이드 2 (대표기구명: 바디슬라이드)	적합 (개선필요)	1. 공통사항 참조	-
3	바디슬라이드 3 (청색) (대표기구명: 바디슬라이드)	적합 (개선필요)	1. 슬라이드 FRP 지지기둥 중 1개소에 부식 확인. 부식 제거 및 방청작업 필요 2. 공통사항 참조	-
4	바디슬라이드 4 (황색) (대표기구명: 바디슬라이드)	적합 (개선필요)	1. 공통사항 참조	-
5	유수풀 (대표기구명: 유수풀)	적합 (개선필요)	1. 인조암벽 내 배관라인 및 프레임 확인 필요	-
			[공통] 1. 슬라이드 후처리 필요	



바디슬라이드 1
(트윈)

바디슬라이드 2

바디슬라이드 3
(청색)

바디슬라이드 4
(황색)

유수풀

※ 특기사항

1. 기계구조물 및 용접부는 지속적인 관리 관찰이 필요합니다.
2. 본 검사결과는 차기 검사일까지 유기시설 또는 유기기구의 품질을 보증하는 것은 아닙니다.
3. 문체부고시 제2023-59호의 검사항목을 참고하여 일일안전점검정비 의무를 준수하시기 바랍니다.

