

작업명	작업사진		
에코-랜드 시설 환경 대정비			
썩은 나무가지 제거 작업			
세륜기 담수 및 침전물 제거			
			
축구장 주차장 정비			
축구장 규사 보충			
<b>주차장 카스토퍼 신규 설치</b>			
배수로 대정비			
돌계단 보행로 정비			

작업명	작업사진		
시설 환경 대정비			
썩은 나뭇가지 제거 작업			
매립장 배수로 청소			
축구장 규사 보충			
정비동 대정비			
관리동 지하 페인트 보수			
유입 및 방류계 주변 페인트 도색			